

## Polnischer Sattelzug in Ulm: Ladung droht zu rutschen! Polizei schlägt Alarm



Ulm - Polizisten und angehende Verkehrsexperten hatten heute zwischen 9 und 14 Uhr alle Hände voll zu tun! Auf der Tank- und Rastanlage Gruibingen wurde eine umfangreiche Kontrollstelle eingerichtet, bei der insgesamt 20 Lkw ins Visier genommen wurden. Das Besondere: Eine Lehrgangsklasse der Hochschule der Polizei aus Böblingen war vor Ort, um ihr theoretisches Wissen in der Praxis zu erproben!

Die Ergebnisse waren alarmierend! Von den 20 kontrollierten Lkw mussten sage und schreibe 12 beanstandet werden. Bei zahlreichen Fahrzeugen stellte die Polizei schwerwiegende Mängel fest, die sofortige Maßnahmen erforderten. Die Fahrer kamen nicht ungeschoren davon: Während einige mit mündlichen Verwarnungen davonkamen, mussten andere tief in die Tasche greifen und Sicherheitsleistungen an Ort und Stelle zahlen. Besonders brisant: Ein polnischer Sattelzug hatte seine

Ladung nicht richtig gesichert! Die Gurte waren in einem desolaten Zustand, und die Fracht rutschte unkontrolliert über die Ladefläche. Der Fahrer musste erst die Sicherheit der Ladung gewährleisten, bevor er weiterfahren durfte.

## **Kritische Mängel unter die Lupe genommen!**

Doch das war noch nicht alles: Ein türkischer Sattelzug wies einen rissigen Rahmen auf, was eine sofortige Stilllegung des Fahrzeuges zur Folge hatte, nachdem ein Sachverständiger die Situation überprüfte. Die Kontrolle offenbarte nicht nur die Notwendigkeit von sichereren Transportbedingungen, sondern auch das Engagement der Polizei und der angehenden Verkehrspolizisten, für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen.

### **Statistische Auswertung**

Ort: Hönow, Brandenburg, Deutschland

Vorfall: Umwelt

Ursache: Maul- und Klauenseuche

Beste Referenz: [rbb24.de](https://www.rbb24.de)

Weitere Infos: [bmel.de](https://www.bmel.de)

**[Zum Originalartikel auf News-ag.com](https://www.news-ag.com)**